

TOP 2: Bauen und Wohnen

Weidenstraßweg

Bürgermeister Lierenfeld teilt den aktuellen Sachstand zum Weidenstraßweg mit. Nach Einschätzung der Technischen Betriebe Dormagen werde der letzte Abschnitt des Weidenstraßweg Anfang April ausgebaut. Da den Informationsflyer lediglich die Anwohner des Weidenstraßweg erhalten haben, solle der Kreis für vergleichbare Infoflyer künftig erweitert werden.

Herr Moser möchte wissen, was mit dem hinteren Pflaster (vom Neubaugebiet bis zum Feld) passieren wird und, ob dieser erneuert wird. Er sei mit diesem Anliegen bereits an die Stadtverwaltung herangetreten. Aufgrund der Bauarbeiten unterliege das hintere Pflaster einer enormen Abnutzung.

Herr Wedowski erläutert, dass vorhandene Schäden selbstverständlich ausgebessert oder ggf. erneuert werden.

Antwort der Verwaltung:

Die Mitarbeitenden des Bereichs Straßenbau haben die Örtlichkeit kontrolliert. Im Zuge des Endausbaus des „Weidenstraßweg“ wurden drei beschädigte Bordsteine am Kreisel ausgetauscht. Darüber hinaus konnten keine über das normale Maß der Abnutzung hinausgehende Schäden festgestellt werden.

Eine Kontaktaufnahme mit Herrn Moser war nicht möglich.