

Gutachten gem. §22(3) zum Denkmalwert
gem. §2 DSchG NW

Anlage 1

Karte mit der Darstellung des Denkmalbereichs

- räumliche Ausdehnung
- Denkmal
- erhaltenswerte Bausubstanz
- erhaltenswerte Wegeführung
- erhaltenswerte Freifläche:
- Garten, Wiese
- Wallanlage / altes Rheinbett
- erhaltenswerte Wasseroberfläche
- prägender Baum
- erhaltenswerter Sichtbezug / Blickwinkel

Landschaftsverband Rheinland
LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland

Abtei Brauweiler
Ehrenfriedstraße 19
50258 Pulheim

Handwritten:
Landschaftsverband Rheinland
27. Juni 2012
15. Juli 2013

